



Prowadzenie tras kablowych:

- Do rozgałęzienia trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 6 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:



Materiał:




S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszko z palety RAL



Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 6	23.07.2026
 		ZPIKK - Zejście pionowe koryta kablowego		
		Symbol:	ZPIKK	Arkusz:
				1/2